Juillet 2008 volume-1

Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service

Les véhicules au garage :

05-601 (ancien 203) en attente de reconstruction

94-609 (Sky-arm 409) les travaux sont retardés car la priorité est le 94-610 (1102) puis la pompe 05-601 (ancien 203) afin de la remettre en service.

92-606 (Bronto) Entretien préventif; doit aller chez Détroit diesel pour une réparation moteur (fuite d'huile).

05-633 (201) Entretien préventif; en attente du pare-brise côté droit.

93-630 (401) chez Détroit diesel pour réparation au niveau du ralentisseur hydraulique

02-605 (304) réparation au niveau de la conduite (ALL-STEER)

Les dernières nouvelles :

94-610 (Futur 1102)

L'aménagement arrière est maintenant complété, l'aménagement des coffres est pratiquement complété.



L’aménagement de la cabine, des modules pour le rangement des vêtements GRIMP ont été installés.

L’aménagement des coffres :

Le pare-choc avant; des chevrons ont été installés

Matière à réflexion

Le Communiqué

Ne jouez pas au HÉROS…

il n'y a pas de gène

à demander de l'aide!!!

Créé par Stephan.Daigle

Le Communiqué

RAPPEL

Les dépassements

Le code de sécurité routière:

Le code de sécurité routière, à l'article 378 permet au véhicule d'urgence de demander le passage pour dépasser un véhicule en utilisant ses feux alternatifs et gyrophares.

Méthodologie:

La méthode recommandée est la suivante:

Le conducteur circule dans la voie de gauche en décalant son véhicule de façon à ce que le phare alternatif avant gauche projette son faisceau dans le rétroviseur gauche du véhicule devant. Le conducteur conserve néanmoins une distance raisonnable au cas où la personne s'immobiliserait.

Si la personne ne change pas de voie, actionner la sirène ou les trompettes afin de demander le passage.

IMPORTANT

Si les trompettes sont utilisées, actionnez-les par petits coups afin de ne pas faire paniquer la personne devant vous et ainsi provoquer une mauvaise réaction de sa part.



Créé par Stephan.Daigle